



wózek podnośnikowy



karta katalogowa



ZAMONTOWANE W MASZYNIE URZĄDZENIE DO WĄŻENIA I ZARZĄDZANIA DANYMI

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrotowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania.

CZUJNIK OBCIĄŻENIA DO OKREŚLANIA CIŚNIENIA PODNOŚĄCEGO

Czujnik obciążenia jest przymocowany, za pomocą specjalnego łącznika, do rury hydraulicznej, która przenosi olej do siłownika podnoszącego w celu zmierzenia ciśnienia występującego podczas zmiany obciążeń i ruchu. Kabel czujnika jest podłączony bezpośrednio do urządzenia, co zapewnia doskonałą odporność na czynniki zewnętrzne z powodu braku pośrednich złączy. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

CZUJNIK WYŚWIETLACZA OBCIĄŻENIA (maszt z siłownikami wewnętrznymi)

Czujnik zainstalowany na maszcie wózka widłowego umożliwia wyświetlanie ciężaru, gdy wózek widłowy wchodzi w obszar interwencji podczas podnoszenia z powodu przykręconej do niego metalowej płyty. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

CZUJNIK WYŚWIETLACZA OBCIĄŻENIA (maszt z siłownikami zewnętrznymi)

Czujnik zainstalowany na maszcie wózka widłowego umożliwia wyświetlanie ciężaru, gdy wózek widłowy wchodzi w obszar interwencji podczas podnoszenia z powodu przykręconej do niego metalowej płyty. Jego stopień ochrony zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

PRZELĄCZNIK NACHYLENIA

Mimo niewielkich rozmiarów, przełącznik nachyleń pozwala przyrządowi nie wyświetlać obciążenia, gdy maszt przekracza ustawione nachylenie.



specyfikacje

	m	S	X
zasilanie	9+36Vdc	9+36Vdc	9+36Vdc
temperatura robocza	-40++80°C	-40++80°C	-40++80°C
odporność na uderzenia	40G	40G	40G
stopień ochrony terminala / czujników	IP54/IP67	IP54/IP67	IP54/IP67
wymiary	150x204x67	150x204x67	150x204x67
wyświetlacz	kolorowy HD	kolorowy HD	kolorowy HD
ładowność max (kg)	6000		
błąd pomiarowy	0,5%	0,5%	0,5%
certyfikacja AWI 2014/32/UE		tak	tak

zarządzanie danymi

	m	S	X
monitorowanie produkcji (materiały)	20	30	300
zarządzanie recepturami / mieszkami	5	5	150
wielo-zadaniowe (załadunki jednocześnie)	5	10	25
zarządzanie pełnymi danymi załadunku		bardzo małe	duże
przyjmowanie zamówień			tak
połączenie z chmurą	USB	USB-wireless	USB-wireless
odczyt pliku z ważeniami (.csv)	tak	tak	tak

* więcej szczegółów znajdziesz na karcie katalogowej produktu